



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3573

Araçatuba, 10 de Outubro de 2024

À
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000
 POTIRENDABA - SP
 () +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761
 CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	NAV III	5811550518	4789	S/NF

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

FALHA 39 COM MUITA FREQUENCIA.

Lauda Técnico:

Durante a avaliação da NavController III, foi constatada um comportamento incorreto, indicando que o equipamento está girando sobre seu próprio eixo. A solução recomendada é realizar o reparo na placa de processamento.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	3.439,00	3.439,00
	NAV-001 REPARO NA PLACA PROCESSAMENTO NAV CONTROLLER (FALHAS 39 E 40)			
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:				3.439,00

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : FOB**Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

Assinatura