



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
(18) 3301-4017 0
CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3638

Araçatuba, 18 de Novembro de 2024

À
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000
POTIRENDABA - SP
() +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761
CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
JOHN DEERE	RTK 900	PCSRB9C717469	4854	S/NF

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

DEFEITO NÃO INFORMADO

Laudo Técnico:

Durante a avaliação do RTK 900, foi constatado que a carcaça está danificada, a placa apresenta oxidação e há problemas na recepção de sinal. Recomenda-se a substituição corretiva da carcaça completa, o reparo da rede CAN na placa e a troca preventiva do chicote de alimentação e comunicação.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	3.485,50	3.485,50
	RTK900-001 SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO/COMUNICAÇÃO			
	RTK900-002 SERVIÇO DE TROCA DE CARCAÇA COMPLETA			
	RTK900-004 SERVIÇO DE REPARO NA PLACA CIRCUITO DE RECEPÇÃO			
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:				3.485,50

Condição de Pagamento : 30**Prazo de Entrega : 15 dias** mediante o recebimento da ordem de compra.**Entrega : CIF****Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**_____
Assinatura