



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento Nº 3620

Araçatuba, 07 de Novembro de 2024

À
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000
 POTIRENDABA - SP
 () +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761
 CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	Nº Série	Nº OS	Nº Nota Remessa
TRIMBLE	FMX	5542500877	4837	S/NF

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

TELA TRAVADA

Lauda Técnico:

Durante a avaliação do FMX, constatou-se que o equipamento não inicializa, ficando travado na tela Trimble. Foram realizados os seguintes testes: calibração, bateria, porta USB, GPS e rádio, todos operando corretamente. A solução recomendada inclui a substituição corretiva do cartão de memória e da tela touch-screen.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	4.003,60	4.003,60
	MFMX-001 SERVIÇO DE TROCA DE TELA TOUCH SENSITIVA (TELA SENSITIVA) FMX II			
	MFMX-005 SERVIÇO DE TROCA DE CARTÃO DE MEMÓRIA INTERNO FMX I			
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:				4.003,60

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : CIF**Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

 Assinatura