



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento Nº 3603

Araçatuba, 31 de Outubro de 2024

À
 Raizen Energia S/A Contato:
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970
 GUARIBA - SP
 (16) 32519000
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

UNIDADE SANTA ELISA

Marca	Modelo	Nº Série	Nº OS	Nº Nota Remessa
CASE	PRO700	16470822	4810	445036

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:
 TRAVADO

Lauda Técnico:

Durante a avaliação do PRO700, foram testados o touch-screen, o display LCD e a funcionalidade com pendrive, e nenhum defeito foi identificado. O equipamento chegou com a reclamação de "travamento". A solução recomendada inclui a substituição preventiva do touch-screen, devido à reclamação, e a orientação para que sejam utilizados apenas pendrives com carcaça plástica, pois o uso de modelos com carcaça metálica impede o funcionamento do equipamento.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	2.751,00	2.751,00
	PRO700-001 Serviço de troca de touch-screen PRO 700			
			DESCONTOS:	137,55
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	2.613,45

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : CIF**Montagem :** Ribeirão Preto**Validade da Proposta :** 10 dias.

Assinatura