



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3561

Araçatuba, 03 de Outubro de 2024

À
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000
 POTIRENDABA - SP
 () +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761
 CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	FMX	5151598647	4776	S/NF

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

PERDENDO SINAL GPS. CONECTOR GPS1 SOLTO

Lauda Técnico:

EQUIPAMENTO CHEGOU EM NOSSA ASSISTÊNCIA COM PROBLEMA NO TOUCH-SCREEN NÃO ESTAVA DANDO TOQUE NO TOUCH ASSIM TERA QUE FAZER A TROCA, A ROSCA DO CONECTOR GPS ESTAVA SOLTA, NECESSIDADE DE FAZER APERTO NA ROSCA.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	3.027,27	3.027,27
	MFMX-001 SERVIÇO DE TROCA DE TELA TOUCH SENSITIVA (TELA SENSITIVA) FMX II			
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:				3.027,27

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : FOB**Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

Assinatura