



**MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME**  
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP  
 (18) 3301-4017 0  
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

**Orçamento N° 3554**

Araçatuba, 26 de Setembro de 2024

À  
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A  
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A  
 EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000  
 POTIRENDABA - SP  
 () +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761  
 CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
JOHN DEERE	RTK 900	PCSRB9A594711	4782	S/NF

**Reclamação Cliente / Defeito Cliente:**

RÁDIO NÃO DA RTK

**Laudo Técnico:**

Durante a avaliação do RTK 900, foi constatado que o equipamento apresenta danos na carcaça e problemas na recepção de sinal. A solução recomendada inclui a substituição corretiva da carcaça completa, reparo no amplificador da placa de processamento e substituição preventiva do chicote de alimentação e comunicação.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	3.485,50	3.485,50
	RTK900-001 SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO/COMUNICAÇÃO			
	RTK900-002 SERVIÇO DE TROCA DE CARCAÇA COMPLETA			
	RTK900-004 SERVIÇO DE REPARO NA PLACA CIRCUITO DE RECEPÇÃO			
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>				<b>3.485,50</b>

**Condição de Pagamento : 30**

**Prazo de Entrega : 15 dias** mediante o recebimento da ordem de compra.

**Entrega : FOB****Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

\_\_\_\_\_  
 Assinatura