



**MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME**  
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP  
 (18) 3301-4017 0  
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

**Orçamento N° 3651**

Araçatuba, 27 de Novembro de 2024

À  
 Raizen Energia S/A Contato:  
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970  
 GUARIBA - SP  
 (16) 32519000  
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

## UNIDADE JATAI

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	FMX	5526501107	4869	446727

**Reclamação Cliente / Defeito Cliente:**

USB. BATERIA MORTA

**Laudo Técnico:**

Durante a avaliação do monitor FMX, foi constatado que a placa digital apresenta mau funcionamento. O dispositivo não reconhece o pen-drive e, em alguns benefícios, inicializa normalmente, enquanto em outros permanece travado na tela inicial com o logotipo da Trimble. A solução recomendada é a substituição da placa digital para restabelecer o pleno funcionamento do monitor, a bateria do monitor esta com a tensão de (5.25v).

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	12.396,90	12.396,90
	MFMX-017 SERVIÇO DE TROCA DA PLACA AZUL			
			<b>DESCONTOS:</b>	<b>619,85</b>
			<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>	<b>11.777,05</b>

**Condição de Pagamento :** 30**Prazo de Entrega :** 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.**Entrega :** CIF**Montagem :** Ribeirão Preto**Validade da Proposta :** 10 dias.

Assinatura