



**MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME**  
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP  
 (18) 3301-4017 0  
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

**Orçamento N° 3553**

Araçatuba, 25 de Setembro de 2024

À  
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A  
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A  
 EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000  
 POTIRENDABA - SP  
 () +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761  
 CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
JOHN DEERE	Star Fire 6000	PCS161B926444	4781	S/NF

**Reclamação Cliente / Defeito Cliente:**

DEFEITO NÃO INFORMADO

**Laudo Técnico:**

Durante a avaliação do equipamento StarFire 6000, foi constatado que a trava do chicote de alimentação/comunicação está danificada e que a versão do firmware não está atualizada. A solução recomendada inclui a substituição do chicote de alimentação/comunicação e a atualização do firmware da versão 4.50P para a versão 4.60H.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	2.088,00	2.088,00
	JD6000-003 ATUALIZAÇÃO SOFTWARE			
	JD6000-007 SERVIÇO DE TROCA DE CABO DE ALIMENTAÇÃO /CHICOTE			
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>				<b>2.088,00</b>

**Condição de Pagamento : 30**

**Prazo de Entrega : 15 dias** mediante o recebimento da ordem de compra.

**Entrega : FOB****Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

\_\_\_\_\_  
 Assinatura