



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento Nº 3605

Araçatuba, 01 de Novembro de 2024

À
 Raizen Energia S/A Contato:
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970
 GUARIBA - SP
 (16) 32519000
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

UNIDADE COSTA PINTO

Marca	Modelo	Nº Série	Nº OS	Nº Nota Remessa
TRIMBLE	NAV III	5546550032	4814	445036

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

FALHA 40

Lauda Técnico:

Durante a avaliação da NavController III, foi identificado que a orientação da navcontroller está girando e apresentando falhas. Será necessário realizar reparos na funcionalidade de orientação da Nav para corrigir esses problemas.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	3.620,00	3.620,00
	NAV-001 REPARO NA PLACA PROCESSAMENTO NAV CONTROLLER (FALHAS 39 E 40)			
			DESCONTOS:	181,00
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	3.439,00

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : CIF**Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

 Assinatura