



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3609

Araçatuba, 05 de Novembro de 2024

À
 Raizen Energia S/A Contato:
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970
 GUARIBA - SP
 (16) 32519000
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

UNIDADE DESTIVALE

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	AG25	MAP57460941	4819	445036

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:
 NÃO VALIDA GPS

Laudo Técnico:

Durante a avaliação da AG25, foi identificado que a funcionalidade do GPS da antena está comprometida, sendo necessários reparos na placa para restabelecer seu funcionamento. Além disso, foi detectado um trincado na carcaça na área onde se fixa o suporte da antena. Esse reparo é essencial para evitar problemas futuros como infiltração de água, que poderia danificar a placa.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	2.050,00	2.050,00
	AG25-002 SERVIÇO REPARO NA PLACA			
			DESCONTOS:	162,50
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	1.887,50

Observações : EDITADO

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : CIF

Montagem : Ribeirão Preto

Validade da Proposta : 10 dias.

Assinatura