



**MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME**  
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP  
 (18) 3301-4017 0  
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

**Orçamento N° 3587**

Araçatuba, 22 de Outubro de 2024

À  
 Raizen Energia S/A Contato:  
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970  
 GUARIBA - SP  
 (16) 32519000  
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	FMX	5039585307	4808	443713

**Reclamação Cliente / Defeito Cliente:**  
 falta senhas -NÃO LIGA

**Laudo Técnico:**

O equipamento chegou na nossa assistência com o problema de não estar ligado. Terá que ser feito um reparo na placa-mãe e será necessário fazer substituições do touch, pois foi preciso fazer uma calibração para que o touch-screen detectasse corretamente o toque.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	4.952,60	4.952,60
	MFMX-004 REPARO NA PLACA DA FONTE (POWER) FMX I			
	MFMX-001 SERVIÇO DE TROCA DE TELA TOUCH SENSITIVA (TELA SENSITIVA) FMX II			
			<b>DESCONTOS:</b>	<b>247,63</b>
			<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>	<b>4.704,97</b>

**Observações :** NUMERO INTERNO 5212548412

**Condição de Pagamento :** 30

**Prazo de Entrega :** 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

**Entrega :** CIF

**Montagem :** Ribeirão Preto

**Validade da Proposta :** 10 dias.

\_\_\_\_\_  
 Assinatura