



**MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME**  
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP  
 (18) 3301-4017 0  
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

**Orçamento Nº 3608**

Araçatuba, 05 de Novembro de 2024

À  
 Raizen Energia S/A Contato:  
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970  
 GUARIBA - SP  
 (16) 32519000  
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

UNIDADE COSTA PINTO

Marca	Modelo	Nº Série	Nº OS	Nº Nota Remessa
TRIMBLE	AG25	MAP53080564	4822	445036

**Reclamação Cliente / Defeito Cliente:**  
 SEM SINAL

**Laudo Técnico:**

Durante a avaliação da AG25, foi constatado que a antena está em condições convenientes para a convergência e necessidade de reparos na placa para que funcione corretamente. Também será necessária a substituição da carcaça, pois apresenta trincas que podem causar infiltração de água no futuro. Além disso, a tampa fica bastante desgastada, o que facilita a entrada de água.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	2.050,00	2.050,00
	AG25-002 SERVIÇO REPARO NA PLACA			
			<b>DESCONTOS:</b>	<b>205,50</b>
			<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>	<b>1.844,50</b>

**Observações :** EDITADO**Condição de Pagamento :** 30

**Prazo de Entrega :** 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

**Entrega :** CIF**Montagem :** Ribeirão Preto**Validade da Proposta :** 10 dias.

Assinatura