



**MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME**  
Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP  
(18) 3301-4017 0  
CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

**Orçamento N° 3562**

Araçatuba, 03 de Outubro de 2024

À  
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A  
COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A  
EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000  
POTIRENDABA - SP  
( ) +55 17 3827 9900 ( ) 17 98101 9761  
CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
JOHN DEERE	RTK 900	PCSRB9C597392	4783	S/NF

**Reclamação Cliente / Defeito Cliente:**

DEFEITO NÃO INFORMADO

**Laudo Técnico:**

Durante a avaliação do RTK900, foram realizados testes de curta distância e mapeamento completo da placa, nos quais não foram identificados defeitos. A solução recomendada inclui a substituição do amplificador para assegurar o funcionamento adequado em longas distâncias e a troca da tampa, que pode ser danificada em alguns casos ao abrir o equipamento.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	2.150,00	2.150,00
	RTK900-003 SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA			
	RTK900-004 SERVIÇO DE REPARO NA PLACA CIRCUITO DE RECEPÇÃO			
<b>VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:</b>				<b>2.150,00</b>

**Condição de Pagamento : 30****Prazo de Entrega :** 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.**Entrega :** FOB**Montagem :** Ribeirão Preto**Validade da Proposta :** 10 dias.

Assinatura