



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova Yorque - 16018-220 - Araçatuba - SP
(18) 3301-4017 0
CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3580

Araçatuba, 15 de Outubro de 2024

À
Raizen Energia S/A Contato:
Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970
GUARIBA - SP
(16) 32519000
CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	TM-200	5803550522	4801	443713

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:
NÃO RECONHECE SATÉLITE

Laudo Técnico:
EQUIPAMENTO CHEGOU COM A RECLAMACAO DE NAO ENCONTRA SATELITE NECESSITANDO SER REALIZADO UM PROCEDIMENTO DE CLEAR BB RAM E TESTES NA BANCADA E COM CONECTOR DEUSCTH QUE BRADO NECESSIANTA A O SERVIÇO DE TROCA DO CONECTOR.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	1.949,00	1.949,00
	RTM200-00X HORA TÉCNICA CLEAR BBRAM			
	RTM200-002 SERVIÇO DE TROCA DE CONECTOR DEUSCTH			
			DESCONTOS:	97,45
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	1.851,55

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : FOB

Montagem : Ribeirão Preto

Validade da Proposta : 10 dias.

Assinatura