



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
(18) 3301-4017 0
CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3599

Araçatuba, 30 de Outubro de 2024

À
Raizen Energia S/A Contato:
Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970
GUARIBA - SP
(16) 32519000
CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

UNIDADE IPAUSSU

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
TRIMBLE	GFX-750	6051248191	4813	445036

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

TOUCH TRAVANDO

Lauda Técnico:

EQUIPAMENTO APRESENTA TOUCH TRAVADO, NECESSIDADE DO SERVIÇO DE TROCA DE TOUCH E DISPLAY, PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	4.950,00	4.950,00
	GFX-001 SERVIÇO DE TROCA DE TOUCH + DISPLAY			
			DESCONTOS:	247,50
			VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:	4.702,50

Condição de Pagamento : 30**Prazo de Entrega : 15 dias** mediante o recebimento da ordem de compra.**Entrega : FOB****Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**_____
Assinatura