



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento Nº 3604

Araçatuba, 31 de Outubro de 2024

À
 Raizen Energia S/A Contato:
 Rodovia Brigadeiro Faria Lima Bairro: Zona Rural Cep: 14840970
 GUARIBA - SP
 (16) 32519000
 CNPJ: 08.070.508/0065-32 IE: 334075530119

UNIDADE JATAÍ

| Marca | Modelo | Nº Série | Nº OS | Nº Nota Remessa |
|---------|---------|------------|-------|-----------------|
| TRIMBLE | NAV III | 5504550260 | 4816 | 445036 |

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:
 NÃO LIGA

Lauda Técnico:

Durante a avaliação do NavController III, foi identificado um problema de orientação, onde terá que ser feito um reparo na placa para restabelecer a estabilidade da nav na área de trabalho.

| Item | Descrição os Serviços | Qte | Valor Unitário | Valor Total |
|------|---|------|----------------------------------|-----------------|
| 16 | Prestação de Serviços de Assistência Técnica | 1.00 | 3.620,00 | 3.620,00 |
| | NAV-001 REPARO NA PLACA PROCESSAMENTO NAV CONTROLLER (FALHAS 39 E 40) | | | |
| | | | DESCONTOS: | 181,00 |
| | | | VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: | 3.439,00 |

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : CIF**Montagem** : Ribeirão Preto**Validade da Proposta** : 10 dias.

 Assinatura