



MGEO Soluções em Geotecnologia e Serviços Ltda - ME
 Rua Candido Portinari, 684 - Jardim Nova York - 16018-220 - Araçatuba - SP
 (18) 3301-4017 0
 CNPJ: 21.647.099/0001-98 IE: 177.335.499.118

Orçamento N° 3560

Araçatuba, 01 de Outubro de 2024

À
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A
 EST MUNIC IBIRA A POTIRENDABA Bairro: ZONA RURAL Cep: 15105000
 POTIRENDABA - SP
 () +55 17 3827 9900 () 17 98101 9761
 CNPJ: 06.315.338/0150-60 IE: 556013690112

Contato:

Marca	Modelo	N° Série	N° OS	N° Nota Remessa
JOHN DEERE	RTK 900	PCSRB9C718529	4784	S/NF

Reclamação Cliente / Defeito Cliente:

DEFEITO NÃO INFORMADO

Laudo Técnico:

Durante a avaliação do RTK900, foram realizados testes de curta distância e mapeamento completo da placa, nos quais não foram identificados defeitos. A solução recomendada inclui a substituição do amplificador para assegurar o funcionamento adequado em longas distâncias e a troca da tampa, que pode ser danificada em alguns casos ao abrir o equipamento.

Item	Descrição os Serviços	Qte	Valor Unitário	Valor Total
16	Prestação de Serviços de Assistência Técnica	1.00	2.150,00	2.150,00
	RTK900-003 SERVIÇO DE TROCA DE TAMPA			
	RTK900-004 SERVIÇO DE REPARO NA PLACA CIRCUITO DE RECEPÇÃO			
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO:				2.150,00

Condição de Pagamento : 30

Prazo de Entrega : 15 dias mediante o recebimento da ordem de compra.

Entrega : FOB**Montagem : Ribeirão Preto****Validade da Proposta : 10 dias.**

 Assinatura